

RMK

- 4 - Gradiente de subida superior a 3.3% devido a restrições de espaço aéreo.
Climb gradient greater than 3.3% due to airspace restrictions.

- 5 - Obstáculos próximos não considerados para o cálculo do gradiente de subida:
Close-in obstacles not taken into account on climb gradient calculation:
Árvores/Trees: a partir de/from THR31, BTN AZM 061 e/and AZM 088, DIST 199m, ELEV 62'.

- 6 - SID DOPGA 2A não utilizável se SBR 501, ou SBR 525, ou SBR 526 ativada(s).
DOPGA 2A departure not available if SBR 501, or SBR 525, or SBR 526 is activated.