



FALHA DE COMUNICAÇÃO  
COMMUNICATION FAILURE

CHEGADA PUPSI 1A / ARRIVAL 1A PUPSI

1 - Acionar transponder A7600, então completar chegada até UTBUR e executar o procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na HDG 315, manter essa proa, altitude MNM 6500' até 15NM de UTBUR, então curvar à ESQUERDA para VUSAG e completar o procedimento IAC.

*1 - Squawk code A7600, then complete arrival up to UTBUR and execute procedure authorized by ATC. Or, if under vectoring on HDG 315, maintain heading 315, MNM latitude 6500', UP TO 15NM from UTBUR, then turn LEFT to VUSAG and complete the IAC procedure.*